

Le respect des règles sauve des vies

Actions

Date & Heure	13/01/2026
Site / Secteur	Florange / Train à chaud / enveloppeur B2
Qui	Industeam
Rappel des faits	Lors de la prise de poste sur cette opération, il a été constaté, au moment du remplissage de la check-list, que le platelage situé sous le mandrin B2 avait été mal positionné lors du conditionnement, entraînant la création d'un vide avec un risque de chute d'une hauteur supérieure à 1,80 m.
Description de la bonne pratique – bon comportement	<p>La case « Non » a donc été cochée sur la check-list et le Donneur d'Ordre a immédiatement été informé. À son arrivée sur site, un échange a eu lieu afin d'étudier les différentes solutions possibles. La solution retenue a été le port du harnais de sécurité pendant toute la durée de l'opération. Le MOS a été modifié en ce sens, puis accepté.</p> <p>En complément, deux barrières rigides ont été mises en place, fixées à l'aide de colliers de serrage plastiques avec affichage des risques, afin d'interdire l'accès à la zone.</p>
Risque contrôlé	Chute de hauteur
Potentiel de gravité	Critique
Destinataires	Ensemble des EEX
Valorisation	Félicitation verbale par responsable de l'entreprise
Transposition	Importance de la réalisation des STOP CHANTIER

