



## Minute sécurité

**Alerte : recrudescence d'accidents liés à des écarts sur le port des EPI**



ArcelorMittal

Basse Indre le 14/10/25 :  
Suite au remplacement d'un variateur dans  
le cadre d'un **dépannage en BT**,  
apparition d'un **flash** au niveau du  
sectionneur à la remise sous tension  
→ **1 agent brûlé aux doigts**  
❖ **Pas de gants**



Florange le 20/10/25 : **Flash** lors de la **coupure**  
**d'un câble BT** avec présence tension  
→ **1 agent brûlé aux doigts**  
❖ **Pas de gants**

## J'applique les standards d'électricien

- **Tous les électriciens habilités** (BR, B2, BC, B1) en situation de travail ou de dépannage doivent être équipés et avoir sur eux les équipements suivants :
- Casque à bulle
  - Gants d'électriciens BT
  - VAT normalisé



Gants class 0 Arcflash  
codifiés



- **Pour toute opération sur ou au voisinage d'un équipement potentiellement sous tension, ou toute manœuvre électrique à l'intérieur d'un coffret électrique ou sur un châssis ouvert (manœuvres, mesurages, dépannages, remises sous tension...), le port des EPI (gants électriciens adaptés, casque à bulle baissée, veste fermée...) est obligatoire.**

Les 2 derniers accidents d'ordre électrique sur AMF montrent une **défaillance sur le port des EPI de base** des électriciens.

**Qu'aurait-il fallu que les électriciens portent comme EPI dans les 2 situations ci-dessus ?**

→ le groupe d'experts de l'Agora FPS « sécurité électrique » a répondu.



Règle d'or n° 3

